

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента образования
Администрации города
Т.Н. Османкина
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
№55 «Улыбка»
Т.А. Измайлова
«10» 03 2013 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №55
«УЛЫБКА»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Пушкина, 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3872,1 м²
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 2058,4 м²
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта – в 2007 году
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 «Улыбка» (краткое наименование): МБДОУ № 55 «Улыбка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.Пушкина, 11.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Гагарина, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалидов нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 249 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагается :

- остановка «ул. Пушкина», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Пушкина – 305м. и наименованием маршрутов № 11, 15, 2, 8;

- остановка «Банк «Уралсиб»», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. проспект Мира – 310м и наименованием маршрутов № 12, 20, 24, 35а, 53, 54, Аура;

Имеются маршруты до объекта с нечётной и чётной стороны, осуществляющие перевозку пассажиров городским транспортом общего пользования, (низкопольные автобусы) – №2,8,11

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 305 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин (быстрый шаг); 8-10 мин (медленный шаг)

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, перепады и высоты существуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): отсутствует доступ инвалидов (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с вышестоящей организацией, согласование с потребителем (с общественными организациями)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: На официальном сайте образовательного учреждения <http://ds55.detkin-club.ru>, На сайте окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югре (раздел «Доступная среда»)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» 03 20 15г.

2. Акта обследования объекта: от «10» 03 20 15г.



АНКЕТА
(ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 55
«УЛЫБКА»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта Р Ф, 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3872,1 м².
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2058,4 м².
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта – 2007 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального: не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 «Улыбка» (краткое наименование): МБДОУ № 55 «Улыбка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 11.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – инвалидов нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 249 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагается :

- остановка «ул. Пушкина», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Пушкина – 305м. и наименованием маршрутов № 11, 15, 2, 8;

- остановка «Банк «Уралсиб»», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. проспект Мира – 310м и наименованием маршрутов № 12, 20, 24, 35а, 53, 54, Аура;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: №2,8,11

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 305 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин. (быстрый шаг), 8-10 мин. (медленный шаг).

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, перепады и высоты существуют

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки	Текущий ремонт

	транспорта)	
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель заведующего по АХР – Фаина В.М.
тел. (3462)320-630



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
д/с №55 «Улыбка»
 Т.А. Измайлова
« 10 » 03 2015 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 55
«УЛЫБКА»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Пушкина, 11.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3872,1 м².
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2058,4 м².
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта – в 2007 году
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №55 «Улыбка» (краткое наименование): МБДОУ №55 «Улыбка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность МБДОУ №55 «Улыбка» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного образования от 14 августа 2014 года, регистрационный № 1618, серия 86/Т01 № 0000823, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии бессрочный.

Сроки обучения по образовательным программам соответствуют нормативным требованиям. Спрос на образовательные услуги, предоставляемые школой, остается на достаточно высоком уровне. Контрольные цифры приема выполнены. Воспитанники детского сада имеют возможность продолжить обучение по программам начального образования в школах города.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагается :

- остановка «ул. Пушкина», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Пушкина – 305м. и наименованием маршрутов № 11, 15, 2, 8;

- остановка «Банк «Уралсиб»», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. проспект Мира – 310м и наименованием маршрутов № 12, 20, 24, 35а, 53, 54, Аура;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: №2,8,11

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (остановка «Пушкина»):

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 305 м

3.2.2 время движения (пешком) 5мин (быстрый шаг;) 8-10 мин (медленный шаг)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады и высоты существуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД

1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№ 1-5	№ 1-5
2	Вход (входы) в здание	ВНД	№ 6-13	№ 6-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	№ 14-19	№ 14-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№ 20-23,27	№ 20-23,27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№ 24-26	№ 24-26
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	№ 28-31	№28-31
---	---	-----	---------	--------

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): отсутствует доступ инвалидов (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с вышестоящей организацией, согласование с потребителем (с общественными организациями)

4.4.1. Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов. Протокол № 1 от « 25 » 05 20 16 г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Соколова Л.Е.

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата, прилагается -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: На официальном сайте образовательного учреждения; На сайте окружной территориальной информационной системе ХМАО - Югры (раздел «Доступная среда»)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 3 л.
2. Входа (входов) в здание	на 4 л.
3. Путей движения в здании	на 4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фото фиксации на объекте МБДОУ №55 «Улыбка»	на 5 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ от 15.12.2009 год	на 2 л.
План прилегающей территории	на 1 л.

Руководитель рабочей группы

Заместитель заведующего по АХР Фадина В.М.



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Департамент образования Администрации города Сургута –
ведущей инженер отдела эксплуатации и обеспечения
безопасности Арсанбекова Т.В.



(Подпись)

Департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Сургута – ведущий специалист
архитектурно-планировочного отдела Белоконь П.В.



(Подпись)

Департамент городского хозяйства Администрации города
Сургута – главный специалист отдела по ремонту
и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного
управления Байков А.Б.



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
Руководитель региональной общественной организации
инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И.



(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.



(Подпись)

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ №55 «Улыбка», ул. Пушкина, 11

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	Есть	1,2	1,2	Отсутствует информация об объекте. Перепад высот при входе в калитку.	Все	Оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Устранить перепад высот	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения на территории	Есть	3,4,5	3,4,5	Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Отсутствует тактильная предупреждающая полоса за 08м. перед лестничным маршем.	С	Установить тактильные направляющие не менее, чем за 0,8 м до крыльца, или начала опасного участка, изменения направления движения.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.		Установить информационную поддержку на всём пути движения МГН	

				Высота перепадов уровня на пешеходном пути 13см. Разрушение асфальтового покрытия	Все	Уменьшить высоту перепадов на пешеходном пути. Выполнить асфальтирование территории.	
Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов. Отсутствует разметка парковочных мест, отсутствуют вертикальные и горизонтальные знаки, обозначающие места парковки.	К	Действующие нормативные требования на территории автостоянку. Оборудовать места учреждения. Оборудовать места парковки за пределами земельного участка. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте. Перепад высот при входе в калитку. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Высота перепадов уровня на пешеходном пути 13см. Разрушение асфальтового покрытия.	Все	Оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте. Устранить перепад высот. Установить информационную поддержку на всём пути движения МГН Уменьшить высоту перепадов на пешеходном пути. Выполнить асфальтирование территории.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории,легающие к зданию (участка)	ВНД	1,2,3,4,5	1;2,3,4,5	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ №55 «Улыбка», ул. Пушкина, 11
Наименование объекта, адрес

Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Содержание	Виды работ
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание				
Лестница (наружная)				Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см.	Все	Установить двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см.		
				Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.	О, С	Установить закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.		
				Отсутствует разделительный поручень на лестничном марше центрального входа.	Все	Установить разделительный поручень на лестничном марше центрального входа.		Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	Есть	6,7,8	6,7,8	Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.;	О, С	Установить закругление лестничных ступеней радиусом 0,05м.		
				Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	С	Нанести контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.		
				Отсутствует противоскользящее покрытие	Все	Предусмотреть противоскользящее покрытие.		

				покрытие ступеней. Отсутствует кнопка вызова на поручне.	Все	Установить кнопку вызова на поручне.	
Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует	Все	Оборудовать пандус или предусмотреть подъемный механизм	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Входная площадка (перед дверью)	Есть	8	8	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. При низком температурном режиме обледенение пола. Отсутствует навес над входной площадкой центрального входа.	Все С	Установить дренажные и водосборные решетки. Установить противоскользящее напольное покрытие. Установить навес над входной площадкой центрального входа. Установить звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				Отсутствует звуковой маяк. Высота порога 0,08м.	К	Уменьшить высоту порога до 0,014м.	
				Отсутствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто»/ «закрыто».	К	Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто».	
Дверь (входная)	Есть	9,10	9,10	Отсутствует доводчик с 5 секундной задержкой. Ширина дверного проёма менее 1,2м. (осн.вход) Ширина дверного полотна менее 0,9м. (центр.вход)	Все	Установить двери доводчиком с задержкой на 5сек. Установить дверной блок не менее 1,2м с шириной дверного полотна не менее 0,9м	Текущий ремонт

Тамбур	Есть	11,12, 13	11,12, 13	Отсутствуют тактильные направляющие элементы Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Обледенение пола при низких температурах (кафельная плитка). Высота порога 0,08м. Ширина тамбура основного входа 1,48м	С Все К К	Установить тактильные направляющие элементы. Установить дренажные и водосборные решетки. Предусмотреть противоскользящее напольное покрытие. Уменьшить высоту порога до 0,014м. Увеличить тамбур основного входа до нормативных размеров.	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Отсутствует разделительный поручень на лестничном марше центрального входа. Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней. Отсутствует кнопка вызова на поручне. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. При низком температурном режиме обледенение пола. Отсутствует навес над входной площадкой центрального входа. Обледенение пола тамбура	Все	Установить двухуровневыми поручнями с двух сторон безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Установить разделительный поручень на лестничном марше центрального входа. Установить противоскользящее покрытие. Установить кнопку вызова на поручне. Оборудовать пандус или подъемный механизм. Установить дренажные и водосборные решетки. Установить противоскользящее напольное покрытие. Установить навес над входной площадкой центрального входа. Предусмотреть противоскользящее	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

							при низких температурах (кафельная плитка).		напольное покрытие.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны (входов) в здание	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Текущий ремонт с индивидуальное решение с ТСР
		№ на плане	№ фото	
ВНД	ВНД	6,7,8,9,10,11,12,13	6,7,8,9,10,11,12,13	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
евозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен
ВНД).

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ №55 «Улыбка», ул. Пушкина, 11
Наименование объекта, адрес

Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	14	14	Отсутствует информационная мнемосхема.	Все	Установить в коридорах информационную мнемосхему.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				Отсутствие тактильных направляющих, или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей, визуальные элементы,	С	Установить тактильные направляющие, или контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей, и визуальные элементы, информационные табло, световые маячки.	
				информационные табло и световые маячки.	Г		
				Отсутствуют карманы для разьезда инвалидов колясочников.	К	Устройство карманов для инвалидов колясочников	

				Тактильная полоса за 0,06 перед лестничным маршем				по	нецелесообразно конструктивным особенностям здания. Оборудовать зону отдыха и ожидания для инвалидов.	
				Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов.					Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением горизонтальной части поручня, выступающим за лестницу на 0,3м., Ширина лестничного марша 1,15м.	
				Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением горизонтальной части поручня, выступающим за лестницу на 0,3м., Ширина лестничного марша 1,15м.				Все	Увеличение ширины лестничного марша по нецелесообразно конструктивным особенностям здания.	
				Отсутствует подъемное транспортное средство				К	Предусмотреть автономное подъемное средство	
Лестница (внутри здания)	Есть	15,16, 17,18	15,16, 17,18	Отсутствует контрастное фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене.				С	Выполнить контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Установить бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене.	Текущий ремонт
				Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней. Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничители на ребре ступеней.				С, О	Нанести тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней. Установить маячковые противоскользящие ограничители на ребре ступеней.	

Дверь	Есть	19	19	Ширина дверного блока 0,8м. Высота порогов 0,04 м. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто» Отсутствует доводчик с задержкой на 5сек.	К	Расширение дверного проема не менее 0,9м. Снизить высоту порогов до 0,014 м. Установить дверные фиксаторы с задержкой в положении «открыто» и «закрыто» на 5сек.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Пути эвакуации (в т ч зоны безопасности)	Есть	14-18	14-18	Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связи.	Все	Оборудовать незадымляемую зону безопасности с обеспечением селекторной связи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением горизонтальной части поручня, выступающим за лестницу на 0,3м, Ширина лестничного марша 1,15м.	Все	Установить в коридорах информационную мнемосхему. Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 0,3м.,	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связи.		Увеличение ширины марша по нецелесообразно конструктивным особенностям здания. Оборудовать незадымляемую зону безопасности с обеспечением селекторной связи.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ВНД	14 - 19	№ 14 - 19	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ЗНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен
ВНД).

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ №55 «Улыбка», ул. Пушкина, 11
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания (групповые, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда)	Есть	20,21, 27	20,21, 27	Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками. Дверные блоки 0,8м.	Все	Установить информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				Увеличена высота порога до 0,04м.		Расширение дверного проема не менее 0,9м.	
						Снизить высоту порогов до 0,014 м	

Зальная форма обслуживания (музыкальный и физкультурный зал)	Есть	22,23	22,23	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещений, дублированные рельефные знаки. Увеличена высота порога до 0,04м. Дверные блоки 0,8м.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещений, дублированные рельефные знаки. Снизить высоту порогов до 0,014 м Расширение дверного проема не менее 0,9м. Установить поручни вдоль стен.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	№20 – 23, 27	№20 – 23, 27	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения возможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен
ВНД.

1. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ №55 «Улыбка», ул. Пушкина, 11
Наименование объекта, адрес

Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Туалетная комната	Есть	24,25	24,25	Отсутствует универсальная кабинка.	К	Оборудовать универсальную кабинку.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				Отсутствуют информационные таблички о назначении помещений дублированными рельефными знаками;	Все	Установить информационные таблички о назначении помещений дублированные рельефными знаками.	
				Отсутствует двусторонней система связи;	Все	Оборудовать двусторонней связью; оборудовать кнопкой вызова.	
				Отсутствует кнопка вызова.	О, К	Оборудовать поручнями, штангами, откидными сиденьями.	
				Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья.	Все	Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей.	
				Отсутствуют писсуары вертикальной формы;	К, О	Установить писсуары вертикальной формы;	

				отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины. Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.	К	оборудовать унитазами имеющими опору для спины; Создание свободной зоны для пересаживания с кресла-коляски на унитаз инвалидов-колясочников Установить унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует расположить на боковой стене кабины.	
				Унитазы не имеют автоматический слив воды или ручное кнопочное управление, расположенное на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	Все		
Приемная				Дверные блоки 0,8м.	К	Расширение дверного проема не менее 0,9м.	
	Есть	26	26	Увеличена высота порога до 0,04м.	К	Снизить высоту порогов до 0,014 м.	
				Отсутствует рельефное обозначение шкафов на контрастном фоне	С	Установить рельефное обозначение шкафов на контрастном фоне.	
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички о назначении помещений дублированные рельефными знаками; Отсутствует система двусторонней связи; Отсутствует кнопка вызова.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещений дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
				Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Унитазы не имеют		Оборудовать двусторонней связью; оборудовать кнопкой вызова. Оборудовать крючками для костылей, одежды и других принадлежностей. Установить унитазы с	

					автоматический слив воды или ручное кнопочное управление, расположенное на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.		автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует расположить на боковой стене кабины.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	24,25,26	24,25,26	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 10 » 03 2015 г.

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ №55 «Улыбка», ул. Пушкина, 11
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР
2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР
3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации,	С	Сформировать комплексную систему информации,	Индивидуальное решение с ТСР

				которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.
				Все	Индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

МБДОУ д/с №55 «Улыбка»

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4




Фото 5



Фото 6




Фото 7




Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13




Фото 14



Фото 15



Фото 16



Фото 17



Фото 18



Фото 19



Фото 20



Фото 21



Фото 22



Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29




Фото 30




Фото31






УЛЫБКА




1 этаж




МБДОУ № 55

"Улыбка"



→ Пути эвакуации
МГН


→ Пути передвижения
МГН



2 этаж


МБДОУ № 55

„Улыбка“



Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

«Пушкина» до МБДОУ №55 «Улыбка»



- обследуемый объект



- остановка общественного транспорта



- движение МГН от остановки общественного
автотранспорта в (из) МБДОУ