

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования
Администрации города

25 01 2016 г. Т.Н. Османкина

УТВЕРЖАЮ:

Заведующий МБДОУ

№ 63 «Катюша»

14 02 2016 г. Л.А. Бундакова

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 63 «Катюша»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 36.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3893,6 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10486,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий- капитальный-
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Катюша». Краткое наименование: МБДОУ № 63 «Катюша»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 36.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 263 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- ул. Пушкина - две остановки «Школа», с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 270 м. и наименованием маршрутов № 2, 8, 11, 15, с чётной стороны «Школа» - 275 м. № 7, 8, 11, 15;

- одна остановка по ул. Профсоюзов с расстоянием до объекта с чётной стороны - 275 м. и наименованием маршрутов № 8, 11, 14, 2, 15.

Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской транспорт общего пользования (маршруты № 2, 8, 11, 14) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 270м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин. (быстрый шаг); 7 мин. (медленный шаг).

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию (участок) , вход (входы) в здание , путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,Г,С,У,О) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен(ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте Окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru>, <http://ds63.detkin-clab.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 14 » января 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 21 » января 20 16 г.,



УТВЕРДЖАЮ:

Заведующий МБДОУ

№ 63 «Катюша»

Л.А. Бундакова

№ 77» с. 1

2016 г.

АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 63 «Катюша»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 36.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3893,6 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10486,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий- капитальный-
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Катюша». Краткое наименование: МБДОУ № 63 «Катюша»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 36.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 263 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 3-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- ул. Пушкина - две остановки «Школа», с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 270 м. и наименованием маршрутов № 2, 8, 11, 15, с чётной стороны «Школа» - 275 м. № 7, 8, 11, 15;

- одна остановка по ул. Профсоюзов с расстоянием до объекта с чётной стороны - 275 м. и наименованием маршрутов № 8, 11, 14, 2, 15.

Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской транспорт общего пользования (маршруты № 2, 8, 11, 14) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 270м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин. (быстрый шаг); 7 мин. (медленный шаг).

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель заведующего по АХР _____



Т.И. Соловьева

Тел: (3462) 45-05-36



УТВЕРЖАЮ:

Заведующий МБДОУ

№ 63 «Катюша»

Л.А. Бундакова

«21» сентября 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 63 «Катюша»

Ханты – Мансийский
Автономный округ - Югра

«21» 09 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 36.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3893,6 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 10486,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий- капитальный-
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Катюша». Краткое наименование: МБДОУ № 63 «Катюша»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Островского, дом 36.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБДОУ №63 «Катюша» осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, от 24 июля 2014 года, регистрационный № 1580, серия 86/ЛО1 № 0000782, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии - бессрочно. В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, на основании правил приёма (зачисления) детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Катюша». Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Катюша» составлена с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Нормативный срок освоения образовательных программ от 1 года до 6 лет. Сроки обучения соответствуют нормативным требованиям. Спрос на образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением, на высоком уровне. Предельная ежедневная

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1-4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	4-7	5-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-11	15-24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	12,13	25-34
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14,15	35-39
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	40-47

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию (участок) , вход (входы) в здание , путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,Г,С,У,О) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен(ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1 согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 20 г.

4.4.2.согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства.

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов:

руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С.И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Соколова Л.Е.

4.4.6 другое: -.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается :

4.4.7 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте Окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru>, <http://ds63.detkin-clab.ru>.

5. Особые отметки:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. | Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. | Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. | Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. | Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. | Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 7. Результаты фотофиксации | на 9 л. |
| 8. План прилегающей территории | на 1 л. |
| 9. План эвакуации | на 2 л. |
| 10. Схема движения от остановки | на 1 л. |
| 11. поэтажные планы | на 2 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР - Т.И.Соловьева

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист по ОТ - Е.М.Пичугина

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

От департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:

Ведущий специалист архитектурно планировочного отдела Белоконь П.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно – транспортногo управления Байков А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности

Арсанбекова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифло-путь» Филатов С.И.

(Должность, Ф.И.О.)






(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)





(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского д. 36

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ 1	№ на плане фото 2	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	Отсутствует информация об объекте.	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов.	Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движе- ния. Отсутствует место отдыха для МГН. При выпадении осадков скопле- ние воды. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения. Отсутствует предупреждающая тактильная полоса за 0,8 м перед лестничным маршем. Разрушение асфальтового по- крытия	Все	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Оборудовать место отдыха для МГН. Предусмотреть отвод воды. Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения, предупреждающую тактильную полосу за 0,8 м перед лестничным маршем. Реконструкция асфальтового покрытия	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

1.3	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует	Все	Оборудовать пандус или подъемное устройство	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.4	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов, вертикальные и горизонтальные знаки.	К	Оборудовать места парковки за пределами земельного участка. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку. (Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения).	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте. Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения для МГН. Отсутствует место отдыха для МГН. При выпадении осадков скопление воды. Разрушение асфальтового покрытия. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением за лестницу на 30см. Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней.	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. Обеспечить информационную поддержку на всем пути движения МГН. Оборудовать место отдыха для МГН. Предусмотреть отвод воды. Провести реконструкцию асфальтового покрытия. Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Предусмотреть противоскользящее покрытие.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-3	1-5	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению : доступ на объект инвалидов всех категорий (К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского д. 36

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	4	5 6 7 8	Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см.	Все	Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.	С.О	Выполнить закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.	
					Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	С	Предусмотреть контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	
					Нарушена геометрия и целостность лестничных ступеней.	Все	Выполнить реконструкцию лестничных ступеней.	
					Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней.	Все	Установить противоскользящее покрытие.	
					Отсутствует кнопка вызова на поручне.	Все	Установить кнопку вызова на поручне.	

2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует	Все	Оборудовать пандус из негорючих материалов шириной в пределах 0,9 -1,0 м, с ограждениями и поручнями с завершающими частями, длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м. или подъемным устройством.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	9 10 11	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. При низком температурном режиме обледенение пола. Отсутствует навес над входной площадкой центрального входа. Отсутствует звуковой маяк.	Все С	Установить дренажные и водосборные решетки. Предусмотреть противоскользящее напольное покрытие. Оборудовать навесом входную площадку центрального входа. Установить звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	6	10 12	Высота порога 0,025м. Отсутствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто»/«закрыто» Отсутствует доводчик с 5 секундной задержкой. Ширина дверного проёма менее 1,2м. (осн.вход) Ширина дверного полотна менее 0,9м. (центр.вход)	К К К К	Уменьшить порог до 0,014м. Установить фиксатор с функцией «открыто»/«закрыто». Оборудовать двери доводчиком с 5 секундной задержкой. Установить дверной блок не менее 1,2м., с шириной полотна не менее 0,9м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	Есть	7	13 14	Отсутствуют тактильные направляющие элементы. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Обледенение пола при низких температурах (кафельная плитка). Высота порога 0,05м. Глубина тамбура основного входа	С Все К Все	Установить тактильные направляющие элементы. Установить дренажные и водосборные решетки. Предусмотреть противоскользящее напольное покрытие. Уменьшить высоту порога до 0,014м. Увеличить тамбур основного	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				да менее 2,3м.	Все	входа до нормативных размеров.	
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см.	Все	Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней. При низком температурном режиме обледенение пола.		Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней.	
				Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.		Установить дренажные и водосборные решетки.	
				Отсутствует навес над входной площадкой центрального входа. Нарушена геометрия и целостность лестничных ступеней.		Оборудовать навесом входную площадку центрального входа. Выполнить реконструкцию лестничных ступеней.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
		№ на плане	№ фото		
Вход (входы) в здание	ВНД	4-7	5-14		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Комментарий к заключению : доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 21 » сентября 2016 г.

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского д. 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фо- то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (ве- стибюль, зона ожидания)	Есть	8 10	15 16 17 18	Отсутствует информационная поддержка.	Все	Оборудовать коридоры информационной поддержкой.	Текущий ремонт.
					Отсутствуют поручни на стенах по пути движения.	О	Установить поручни на стенах по пути движения.	Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют тактильные направляющие, контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы.	С	Нанести тактильные направляющие на участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы.	
					Отсутствуют визуальные элементы, информационные табло и световые маячки.	Г	Установить визуальные элементы, информационные табло и световые маячки.	
					Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов.	Все	Оборудовать зону отдыха и ожидания для инвалидов.	
					Отсутствуют карманы для разворота инвалидов на креслах колясках.	К	Оборудование карманов для разворота инвалидов на креслах колясках нецелесообразно (По конструктивным особенностям здания).	

				Не плотно закреплены ковровые покрытия.	Все	Плотно закрепить ковровые покрытия, высота не должна превышать(с учетом высоты ворса) - более 0,013 м.	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	9	19 20 21 22 Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением горизонтальной части поручня, выступающим за лестницу на 0,3м, Ширина лестничного марша 1,15м. Отсутствует автономно транспортное подъемное средство. Отсутствует контрастное фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	Все	Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 0,3м., Увеличить ширину лестничного марша до нормативной 1,35м. Оборудовать автономно транспортное подъемное средство. Выполнить контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене.	С,О	Установить бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене.	
				Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней.	С	Нанести тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней.	
				Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.	Все	Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.	
3.3	Дверь	Есть	11	23 24 Ширина дверных проемов 0,82м. Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/«закрыто». Высота порогов 0,030м.	К К К	Установить дверной блок шириной не менее 0,9м. Установить дверные фиксаторы в положении «открыто»/«закрыто». Снизить порог до 0,014м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.4	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	8 9 10	15 - 22 Отсутствует незадымляемая зона безопасности с обеспечением селекторной связью.	Все	Оборудовать не задымляемую зону безопасности с обратной селекторной связью.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка по пути движения. Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 0,3 м., Отсутствует незадымляемая зона безопасности, оборудованная обратной секторной связью. Не плотно закреплены ковровые покрытия.	Все	Оборудовать коридоры информационной поддержкой. Оборудовать зону отдыха и ожидания для инвалидов. Оборудовать безопасное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 30 см. Оборудовать не задымляемую зону безопасности с обратной секторной связью. Плотно закрепить ковровые покрытия, высота не должна превышать (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
-------------------------	--	--	--	--	-----	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	8-11	15-24	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : доступ на объект инвалидов всех категорий (К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского д. 36

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
4.1	Кабинетная форма обслуживания (группа, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога)	Есть	12	25 26 27 28 29 30	Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками. Дверные ручки не рычажного типа. Ширина дверных проёмов 0,82м. Высота порогов более 0,014м.	Все Все К К	Установить информационные таблички обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками. Установить дверные ручки рычажного типа. Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0,9м. Уменьшить высоту порогов до 0,014м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, спортивный)	Есть	13	31 32 33	Высота порога в физкультурном зале более 0,014м. Ширина дверных проёмов 0,82м.	К К	Уменьшить высоту порога в спортивном зале до 0,014м. Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0,9м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

зал)			34	Отсутствуют стены. Отсутствуют таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	поручни вдоль информационных табличек обозначающих назначения помещений, дублированные рельефными знаками.	О Все	Установить поручни по периметру стен. Установить информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	
ОБЩИЕ требования к зоне				Дверные ручки не рычажного типа. Отсутствуют таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	рычажного типа. Установить информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить дверные ручки рычажного типа. Установить информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	12,13	25-34	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично
 ем: ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : доступ на объект инвалидов всех категорий (К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен (ВНД).

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«21» сентября 20 16 г.

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского д. 36

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	14	35 36 37 38	Отсутствует универсальная ка- бинка.	К	Оборудовать универсальную кабинку размером 2,2м.х2,25м.	Текущий ремонт.
					Отсутствует информация о сани- тарно-гигиеническом помеще- нии.	Все	Установить информацию о санитарно-гигиеническом по- мещении.	Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует система двусторон- ней связи, кнопка экстренного вызова.		Установить систему двусто- ронней связи, кнопку экстрен- ного вызова.	
					Отсутствуют крючки для кость- лей, одежды и других при- надлежностей.		Установить крючки для ко- стылей, одежды и других при- надлежностей.	
					Ширина дверных проёмов 0,82 м. Высота порогов более 0,014м.	К	Расширить дверные проёмы шириной 0,9м. Уменьшить высоту порогов до 0,014м.	
					Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, си- стема с автоматическим сливом	К,О	Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унита- зы имеющие опору для спины, систему с автоматическим	

5.2	Бытовая комната (присменная)	Есть	15	39	воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене. Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. Отсутствуют смесители умывальника рычажного или сенсорного типа. Отсутствует аварийное освещение. Отсутствует тактильные напольные направляющие.	Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз инвалидов-колясочников (К) нецелесообразно. Установить смеситель умывальника рычажного или сенсорного типа. Установить аварийное освещение. Установить тактильные напольные направляющие.	К	сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене. Создание свободной зоны для пересаживания с кресла-коляски на унитаз инвалидов-колясочников (К) нецелесообразно. Установить смеситель умывальника рычажного или сенсорного типа. Установить аварийное освещение. Установить тактильные напольные направляющие.	
					Отсутствует рельефная нумерация шкафов, шкафы не контрастной окраски. Ширина дверного проёма 0,82 м. Высота порогов более 0,014м.	С	С	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении. Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют смесители умывальника рычажного или сенсорного типа. Отсутствует аварийное освещение	Все	Все	Разместить информацию о санитарно-гигиеническом помещении. Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова. Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Установить смесители умывальника рычажного или сенсорного типа. Установить аварийное освещение.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14,15	35-39	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не ожидается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен(ВНД)

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ № 63 «Катюша» г. Сургут, ул. Островского д. 36

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Все	Оборудовать визуальными средствами. Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в по- мещении и свободно передви- гаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствуют	Все	Оборудовать акустическими средствами. Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в по- мещении и свободно передви- гаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.

6.3	Тактильные средства	Нет	-	Отсутствуют	С	Оборудовать тактильными средствами. Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует комплексная система	Все	Оборудовать визуальными, акустическими и тактильными средствами. Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСП.

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 4-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - доступно **указывается один из вариантов: не ждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : доступ на объект для всех категорий инвалидов(К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен (ВНД).

МБДОУ № 63 «Катюша»

Фотография №1



Фотография № 2



Фотография № 3



Фотография № 4




Фотография № 5




Фотография № 6




Фотография № 7




Фотография № 8




Фотография № 9



Фотография № 10




Фотография № 11



Фотография № 12




Фотография № 13



Фотография № 14




Фотография № 15



Фотография № 16




Фотография № 17




Фотография № 18




Фотография № 19



Фотография № 20



Фотография № 21



Фотография № 22



Фотография № 23



Фотография № 24



Фотография № 25



Фотография № 26



Фотография № 27



Фотография № 28




Фотография № 29



Фотография № 30




Фотография №31



Фотография № 32



Фотография № 33



Фотография № 34




Фотография № 35



Фотография № 36



Фотография № 37



Фотография № 38



Фотография № 39



План 2-го этажа здания МБДОУ № 63 «Катюша»



ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ (улица Пушкина)

Фотография № 40



Фотография № 41



Фотография № 42



Фотография № 43



Фотография № 44



Фотография № 45



ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ (улица Профсоюзов)

Фотография № 46




Фотография № 47



Схема микрорайона

(путь движения от ближайших остановок до МБДОУ № 63 «Катюша»)



- светофор оснащен звуковым сигналом и таймером



- пешеходный переход



- путь движения от остановок к МБДОУ № 63




- автобусная остановка



- отсутствует понижение бордюрного камня

План прилегающей территории МБДОУ № 63 «Катюша»



1-Калитка

2-Путь движения к входу

3-Лестница

→ Граница территории МБДОУ № 63 «Катюша»

→ Путь движения МГН

План 1-го этажа здания МБДОУ № 63 «Катюша»

